



Série

## W9791

Termômetro Digital

### Termometro Digital Tipo Espeto

Escala : -50°C a +300°C

Haste :Aco Inox de 15 cm

Bateria : LR44 x 1pc

### Instruções de uso

1 Remova a tampa da haste do termômetro

2 Pressione o botão ON/OFF para ligar.

3 Duas leituras aparecem simultaneamente.

A temperatura atual é mostrada do lado esquerdo. A temperatura para alarme é relativamente menor em tamanho e aparece do lado direito.

4.Introduza a ponta do termômetro (aprox. 2 cm) na superfície a ser medida.

5.Para desligar pressione novamente ON/OFF.

6.Para usar o alarme, ligue o termômetro no botão ON/OFF. Ajuste a temperatura selecionando - ou +.

7.Pressione o botão SET/STOP para o modo de espera e aparecerá no visor.

O alarme soará quando a temperatura atual for igual ou maior que a temperatura selecionada.

8.Para parar o alarme, pressione novamente o botão SET/STOOP. O símbolo desaparecerá.

9.No modo em espera a temperatura do alarme não pode ser mudada. Refazer o procedimento 6.

10.Para substituição da bateria abra a parte traseira com uma moeda.

Remova a bateria antiga e substitua por uma nova. O lado positivo (-) da bateria deve ficar para cima.

Lembre de colocar o anel de borracha de volta antes de fechar a capa da bateria.

Mantenha longe do alcance das crianças.

Cuidado: haste pontiaguda.