

TUBOS SIFÃO

Acessório para proteção do manômetro, utilizado em processos com temperaturas que possam colocar em risco as propriedades mecânicas do elemento elástico ou comprometer os pontos de solda existentes e também utilizado para amortecer variações bruscas de pressão.

As conexões padrões são 1/4" e 1/2" NPT ou BSP

São 3 tipos mais comuns:



Rabo de Porco
"Pig Tail"



Trombeta




Cachimbo

PONTEIROS

Ponteiro Registrador

Indicado para utilização em equipamentos, onde, o ponto de pressão que deve ser indicado é variável. É montado no visor independente ao ponteiro do instrumento, devendo ser operado manualmente. São montados em visores com diâmetros nominais 62, 100 e 160mm (outros sob consulta).



Ponteiro Registrador de Máxima (Arraste)

Indicado para equipamentos onde a oscilação do ponteiro do instrumento é muito rápida não sendo possível observar, visualmente, o pico de pressão. Este ponteiro é engastado ao ponteiro do instrumento e após ter sido arrastado permanece no ponto máximo atingido possibilitando a leitura. O retorno é feito externa e manualmente. São montados em visores com diâmetros nominais 62, 100 e 160mm (outros sob consulta).

